

大明小学校 2021年度通学路安全点検結果:7件

番号	分類	通学路における危険箇所・住所	道路種	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策結果・予定
1	継続	戸田地区 ヤマトラボテック北東 T字路	市道	工業団地に行来する車が頻繁に通る中を横断して学校へ向かうが、横断歩道がないため、子どもたちが思い思いのところを渡り危ない。	・横断歩道を設置していただきたい。	監視活動
2	継続	大井集荷所西交差点	市道	横断歩道がないため、横断が危険。	路上表示はあるが「通学路注意」「児童横断」等の看板表示がほしい。	監視活動 ・看板が古くなっていたため新しいものを設置。
3	継続	甲西中前信号T字交差点～ 甲西中北信号交差点までの 直線道路	市道	側溝に蓋がなく、車両通行時によける幅がなく、危険である。	側溝へグレーチング等の蓋をしてほしい。	道路整備課(整備計画担当)にて、路肩改良(水路改修 +グリーンベルト設置)の事業化を検討中。(時期は未 定) R4設計予定
4	新規	荊沢 落合入口交差点	廃棄 道 県道	交通量が多いが歩行者用の信号機がない。小学生には歩行者用が安全だと考える。	歩行者用の信号を設置してほしい。	R4年度に上申予定
5	新規	大明保育所前の道路	市道	大明保育所前の道路を児童が登下校で横断しているが、交通量が多く、またスピードを出している車が多く危険。	横断歩道を設置してほしい。	監視活動(交通指導)
6	新規	甲西中から甲西バイパス歩 道橋までの道路	市道	甲西バイパスの信号を回避してくる車が多く、スピードも出していて危険。	時間帯で「スクールゾーン」か「通学路」などの標識・ 看板を設置してほしい。	電柱幕2枚設置。
7	新規	鮎沢交差点から神部神社付 近までの道路	県道	車の交通量が多いが歩道が狭く危険である。	歩道の設置	検討中