

### ①大明小学校 2023年度通学路安全点検結果：7件

番号	分類	通学路における危険箇所・住所	道路種	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策結果・予定
1	継続	戸田地区 ヤマト科学北東T字路	市道	工業団地に到来する車が頻繁に通る中を横断して学校へ向かうが、横断歩道がないため、子どもたちが思い思いのところを渡り危ない。	・横断歩道を設置していただきたい。	調査検討
2	継続	大明保育所前の道路	市道	大明保育所前の道路を児童が登下校で横断しているが、交通量が多く、またスピードを出している車が多く危険。	横断歩道を設置してほしい。	調査検討
3	継続	鮎沢交差点から神部神社付近までの道路	県道	車の交通量が多いが歩道が狭く危険である。	歩道の設置	調査検討
4	継続	甲西中前から江原方面に北進した道路(T字路)	市道	緩やかにカーブする道路で、交通量が多く、またスピードを出している車が多く危険。	横断歩道を設置してほしい。	調査検討
5	継続	甲西バイパス歩道橋	国道	歩道橋が経年による劣化が見られる。また歩道橋をおりてすぐに注意喚起の看板がなく、危険。	歩道橋の滑り止めの破損及び注意看板の設置	設置場所検討
6	新規	甲西中前から北進した道路	市道	途中まで工事により、歩道が広がったが、その先の水路にふたがなく、深いため、危険。白線が薄くなっている。	歩道の白線を塗りなおしてほしい。側溝のふたをしてほしい。	水路改修の検討 外側線の修繕
7	新規	旧五明農協の交差点(十字路)	市道	見通しが悪く、カーブミラーの鏡面がくもっていて見えにくい。交通量が多く、危険を伴う。	カーブミラーを新しくしてほしい。	鏡面交換