

①大明小学校 2024年度通学路安全点検結果：10件

番号	分類	通学路における危険箇所・住所	道路種	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策結果・予定
1	新規	落合入口の交差点	県道	事故多発地帯であり、警察でも注意を促している。交通量も多く、信号になっているが、児童が横断するときに注意が必要。	信号手前に、「信号あり」や「横断歩道あり」という看板を設置してほしい。	設置は可(効果不明)
2	新規	江原浅間神社付近の十字路	市道	見通しが悪く、児童が横断する際に危険。通勤時間帯は、交通量も多い。	横断歩道やミラーを設置してほしい。	ミラー設置済み
3	新規	下宮地公民館付近の道路	市道	道路がカーブしていて、見通しが悪い。道が細いため、車が通ると危険。	「通学路」という看板を設置してほしい。	設置は可(効果不明)
4	継続	甲西中前から江原方面に北進した道路(T字路)	市道	緩やかにカーブする道路で、交通量が多く、またスピードを出している車が多く危険。	横断歩道を設置してほしい。	調査検討中
5	継続 新規	甲西バイパス歩道橋と手前(中学校側)の十字路	国道 市道	歩道橋に経年による劣化が見られる。また、歩道橋を降りてすぐ、狭い道路になり、車が通っていると危険。歩道橋手前の十字路の停止線が薄くなっていて飛び出しが多く危険。	歩道橋のすべり止めの破損修理及び注意喚起の看板を設置してほしい。停止線を書き直してほしい。	設置場所検討
6	継続	甲西中前から北進した道路	市道	途中まで工事により、歩道が広くなったが、その先の水路にふたがなく、水路が深く危険。歩道もなく、白線も薄くなっている。	側溝にふたをする工事を継続して行ってほしい。薄くなっている白線を書き直してほしい。	水路改修の検討 外側線の修繕
7	継続	旧五明農協前十字路	市道	交差点の見通しが悪く、横断歩道も薄くなっている。道幅が狭いわりに、交通量が多く、スピードを出している車も多い。	横断歩道を塗り直してほしい。カーブミラーを新しいものに交換してほしい。	鏡面交換対応
8	新規	天神社前十字路	市道	交差点の見通しも悪く、車も人も確認しにくい。7と同様、道幅のわりに交通量が多く、スピードを出して通る車も多い。	横断歩道や注意喚起の看板を設置してほしい。	看板設置可
9	新規	清水地区 火の見付近のカーブミラー	市道	カーブミラー劣化が激しく、支柱全体がさびている。倒壊の危険がある。	カーブミラーを新しいものに取り換えてほしい。	鏡面交換
10	新規	大明小学校から南の通学路	市道	学路の一部が狭く通学中の児童が車の通行時に危険	道路を拡幅してほしい	拡幅等の道路改良予定