

大明小学校 2020年度通学路安全点検結果:7件

番号	分類	通学路における危険箇所・住所	道路種	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策結果・予定
1	継続	戸田地区 ヤマトラボテック 北東 T字路	市道	工業団地に行来する車が頻繁に通る中を横断して学校へ向かうが、横断歩道がないため、子どもたちが思い思いのところを渡り危ない。	・横断歩道を設置していただきたい。	調査中
2	新規	大井集荷所西交差点	市道	横断歩道がないため、横断が危険。	「通学路注意」「児童横断」等の表示がほしい。	設置場所がない。 東西には注意喚起の路上表示がある。 登校指導を行っていく。
3	新規	古長禅寺西T字路	市道	横断歩道がないため、横断が危険。	「通学路注意」「児童横断」等の表示がほしい。	電柱幕1枚設置
4	新規	甲西支所西の交差点	市道	「止まれ」の文字が消えかけている。	濃く表示していただきたい。	補修上申済み
5	新規	川原田交差点から西進した T字路	市道	左折者と右側通行の児童が出会う時が危険。	「通学路注意」の表示がほしい。	看板1枚設置
6	新規	児童館前変則交差点	市道	左折者と右側通行の児童が出会う時が危険。	「通学路注意」の表示がほしい。	看板1枚設置
7	新規	清水地区 本校体育館南 側駐車場からクローバーさん へ向かうカーブのところ	市道	見通しが悪く、児童、運転手が気づかずに衝突する危険がある。	カーブミラーを設置していただきたい。(現在、クローバー新築工事で臨時にミラーが付き、とてもありがたいので正式につけてほしい。	クローバー新築工事で設置されたミラーがそのまま継続的に設置されることとなった。(教育委員会より報告)