

大明小学校(平成30年度点検結果:4件)							対策の要請先			対策結果・予定 (年度末に記入)
番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種	合同点検	対策内容または点検・対策不実施理由(番号を)	H30.6対策会議	みんなであちづくり推進課	道路整備課	警察	
例	〇〇市〇〇町〇〇のコンビニの歩道	交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がない。	市道	5月30日	①歩道整備 ②SGIによる見守り					
1	落合入口信号交差点付近	歩道脇路側帯の表示が薄い	市道		①児童に対する注意喚起 ②SGIによる見守り	②SGLへ依頼		○		
2	甲西中学校前信号T字交差点及び甲西中学校北信号交差点までの直線道路	特に東側を歩行する際、車両を避けようとして側溝や田んぼに落ちる危険がある。	市道		①児童に対する注意喚起 ②SGIによる見守り	②SGLへ依頼		○		
3	甲西農村環境改善センター北西点滅信号機のある交差点	停止線が薄くなっている。	市道		児童への登下校指導・注意喚起。道路標示を要望したい。					未実施
4	甲西市民総合グラウンド南側、東西にのびる戸田橋に続く道	登校時、甲西工業団地へ行く車両が速度を出している。	市道		児童への登下校指導・注意喚起。横断歩道・通学路などの道路標示や看板設置を要望したい。					未実施