

## 大明小学校 2025年度通学路安全点検結果：13件

番号	分類	通学路における危険箇所・住所	道路種	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策方針
1	継続	落合入口の交差点	県道	事故多発地帯であり、警察でも注意を促している。交通量も多く、信号になっているが、児童が横断するときに注意が必要。	信号手前に、「信号あり」や「横断歩道あり」という看板を設置してほしい。	R6看板設置済み
2	継続	江原浅間神社付近の十字路	市道	見通しが悪く、児童が横断する際に危険。通勤時間帯は、交通量も多い。	横断歩道やミラーを設置してほしい。「横断児童注意」の文字を塗りなおしてほしい	横断歩行者が少なく、横断歩道の新規設置は難しい。 ミラー設置済み
4	継続	甲西中前から江原方面に北進した道路(T字路)	市道	緩やかにカーブする道路で、交通量が多く、またスピードを出している車が多く危険。	横断歩道を設置してほしい。	横断歩行者が少なく、横断歩道の新規設置は難しい。
5	継続	甲西バイパス歩道橋と手前(中学校側)の十字路	国道 市道	歩道橋に経年による劣化が見られる。また、歩道橋を降りてすぐ、狭い道路になり、車が通っていると危険。歩道橋手前の十字路の停止線が薄くなっていて飛び出しが多く危険。	歩道橋のすべり止めの破損修理及び注意喚起の看板を設置してほしい。停止線を書き直してほしい。	滑り止めは道路管理者に要望済み R6看板設置済み 停止線は補修済み。
6	継続	甲西中前から北進した道路	市道	途中まで工事により、歩道が広くなったが、その先の水路にふたがなく、水路が深く危険。歩道もなく、白線も薄くなっている。	側溝にふたをする工事を継続して行ってほしい。薄くなっている白線を書き直してほしい。	水路改修の検討 外側線の修繕
7	継続	旧五明農協前十字路	市道	交差点の見通しが悪く、横断歩道も薄くなっている。道幅が狭いわりに、交通量も多く、スピードを出している車も多い。	横断歩道を塗り直してほしい。カーブミラーを新しいものに交換してほしい。	補修上申済み。 R7ミラー修繕依頼中
8	継続	天神社前十字路	市道	交差点の見通しも悪く、車も人も確認しにくい。7と同様、道幅のわりに交通量が多く、スピードを出して通る車も多い。	横断歩道や注意喚起の看板を設置してほしい。	横断歩行者が少なく、横断歩道の新規設置は難しい。 R6看板設置済み
9	新規	甲西グラウンド西側ドウロ	市道	田植えの時期は側溝の水量が多く、側溝も深いので大変危険である。	側溝に蓋をするか子どもが落ちないような策の設置をしてほしい。	原則、農業用水路に蓋設置不可

## 大明小学校 2025年度通学路安全点検結果：13件

番号	分類	通学路における危険箇所・住所	道路種	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策方針
10	新規	泉橋西交差点	市道	横断歩道も薄くなっている。交通量も多く、スピードを出している車も多い。	横断歩道を塗りなおして欲しい	補修済み。
11	新規	いやま整形外科北側道路	市道	停止線と止まれの文字が消えている。また、側溝の蓋もや路面も安定していない。特に路面に水が溜まり雨天時は水撥ねがひどい。	消えている線や文字の塗りなおしと路面、側溝蓋の整備をお願いしたい。	補修済み。 舗装の打替を検討します。
12	新規	大明小北横断歩道交差点	市道	通学路から横断歩道を渡る際に、新築の家や電柱により、児童が確認しづらい。	横断歩道があることを知らせる看板等を設置して欲しい。	R7看板設置予定
13	新規	川上セブンイレブン北横断歩道(通学路ではない)	県道	横断歩道が完全に消えていて、横断歩道としての認識がされにくい。	横断歩道を塗りなおして欲しい	補修済み。